



280355

Trousse de réparation du bonnet pour les bornes d'incendie Super Centurion^{MD} et Centurion Modern^{MD}.

CHAQUE TROUSSE DE RÉPARATION COMPREND:

- (1) Joint d'étanchéité du mécanisme supérieur
- (1) Anneau torique intérieur de l'écrou supérieur
- (1) Anneau torique extérieur de l'écrou supérieur
- (1) Anneau torique du bonnet
- (1) Rondelle anti friction
- (1) Joint d'étanchéité du bonnet
- (3) Anneaux toriques de la tige
- (1) Contenant de 310 ml (10,5 oz) d'huile lubrifiante



QUICK LINKS

- LUTTE CONTRE L'INCENDIE
- Ventes
- Soutien
- Entreprise
- COORDONNÉES
- LÉGAL
- Security

